



تاریخ:

شماره: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

پیوست: ۲/۹۹/۳۷۰۱۵

ندارد



جناب آقای دکتر کلیدری

معاون محترم درمان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند با توجه به گذشت هه‌ماه از استعلامات مراکز زیر نظر معاونت درمان علوم پزشکی و برگزاری برخی جلسات مشترک برای هماهنگی بیشتر، برخی موانع ایمنی مشترک شناسایی گردیده است که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و هزینه‌های بالای آماده‌سازی مراکز درمانی مستدعی است دستور فرمایید موارد ذیل جهت اجرا به کلیه مراکز ابلاغ گردد. موارد مطرح شده صرفاً بخش عمومی بازدیدها محسوب می‌گردد و کارشناسان این سازمان در زمان بازدید، ضمن بررسی حسن اجرای موارد زیر، الزامات اختصاصی برای هر مرکز را نیز ابلاغ خواهند کرد.

بدیهی است در بازدیدهای صورت گرفته توسط این سازمان صرفاً کاربری، مکان، جانمایی فضاها، بارتنصرف، مصالح و تجهیزات ایمنی مطابق میحث سوم مقررات ملی ساختمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و HSE، دستگاهها و صدور دستورالعمل مربوطه به عهده معاونت درمان می‌باشد.

۱. ساختمان و یا واحد خریداری و یا اجاره شده بایستی دارای مجوز پایانکار از سازمان آتش نشانی و یا شهرداری اصفهان باشد. ضرورت دارد موسسین محترم پیش از خریداری و یا اجاره به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
۲. ارائه کد نوسازی و نقشه‌های معماری وضع موجود، کلیه طبقات (پلان، نما، برش) با مقیاس قابل اندازه‌گیری، درج کد ارتفاعی، مشخص شدن کلیه کاربری و فضاها، مساحت‌ها همچنین نقشه بام با جانمایی داکت‌ها و سایر جزئیات در زمان مراجعه موسسین مراکز درمانی به این سازمان الزامی است. (بدیهی است ارائه طرح ایمنی کامل پس از ارائه نقشه‌های مذکور امکان پذیر خواهد بود).
۳. کلیه نازک کاری‌ها، اعم از پارتیشن بندی، استفاده از دیوار کوب چوبی، PVC در نما، سقف، راهروها و مسیرهای خروج براساس میحث سوم مقررات ملی ساختمان ممنوع میباشد.
۴. آسانسورهای اجرا شده در ساختمان و یا واحد بایستی دارای گواهی استاندارد از اداره کل محترم استاندارد و ... باشند. استفاده از دستگاه‌های بالایابر در ساختمان و یا واحد مجاز نمی‌باشد.
۵. آماده بکار بودن شبانه روزی تجهیزات ایمنی آتش نشانی (خاموش کننده‌ها، جعبه‌های آب آتش نشانی وغیره) در این راستا و به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد آنها، انجام تست‌های دوره‌ای بر اساس دستورالعمل‌های سرویس و نگهداری ضروری می‌باشد.
۶. در صورت وجود انشعاب گاز، رعایت مقررات ایمنی گاز مطابق مباحث ۱۷ و ۱۴ مقررات ملی ساختمان جهت انشعابات موجود در ساختمان و نصب شیر قطع جریان گاز بر اثر زلزله بر روی خط اصلی گاز و نصب فیوز گاز بر روی تمامی انشعابات الزامی می‌باشد. همچنین تمام وسایل گازسوز میبایست دارای شیر کنترل، شلنگ استاندارد (طول شلنگ از ۱/۵۰ متر تجاوز نکند)، ترموکوپل مجزا



استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی



استاندارد مدیریت رضایتمندی مشتری



استاندارد مدیریت کیفیت خدمات



تاریخ:

شماره: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

پیوست: ۲/۹۹/۳۷۰۱۵
ندارد



- باشند و عدم استفاده از سه راهی گازکشی جهت انشعابات مختلف الزامی می‌باشد. (در صورت وجود انشعابات گاز تاییدیه اداره گاز الزامی می‌باشد).
۷. نصب و حصول اطمینان از کارایی مطلوب کلیدهای RCCB (کلید قطع ناشی جریان برق و حفاظت از جان) در محل با حساسیت حداکثر ۳۰ میلی آمپر و سرعت ۲۰۰ میلی ثانیه .
 ۸. در نظر گرفتن سیستم ارتینگ مناسب جهت تابلوهای برق و کلبه لوازم و دستگاههای برقی و همچنین محافظت از برق گرفتگی جهت کلبه سیستمهای برق صورت پذیرد .
 ۹. در نظر گرفتن روشنایی فرار با برق ایمن تغذیه از باطری با رله و شارژر اتوماتیک یا برق ثانویه بر روی دیوار در ارتفاع ۱۹۰ سانتیمتر در مسیرهای خروجی و بالای تجهیزات آتش نشانی در کلبه قسمتها.
 ۱۰. نصب خاموش کننده ۶ کیلوئی پودر و گاز درجه دار در کلبه قسمتها (با فاصله دسترسی حداکثر ۱۵ متر) جنب هر یک از جعبه های F ، در اتاق نگهداری ، آبدارخانه ها و در کلبه قسمتها با کاربریهای مختلف.
 ۱۱. نصب خاموش کننده ۶ کیلوئی دی اکسید کربن (CO2) جنب تابلوهای اصلی برق هر یک از قسمتها ، اتاق UPS و اتاق های سرور .
 ۱۲. ضایعات موجود در راهروها/پشت بام / تراس / زیرزمین و ... جمع آوری گردند.
 ۱۳. جهت سردخانه ها زنگ هشدار در نظر گرفته شود و همچنین دربهای آن قابلیت باز شو از هر دو طرف را داشته باشند.
 ۱۴. سیستم گرمایش تمامی قسمتها می بایست از نوع حرارت مرکزی باشد و استفاده از هر گونه وسایل حرارتی با شعله رو باز مجاز نمی باشد.
 ۱۵. در نظر گرفتن جعبه کمک های اولیه در محل و نصب تابلو تلفن اضطراری (۱۲۵) سازمان آتش نشانی در مکان مشخص و قابل دید الزامی می‌باشد.

نکات ایمنی در مورد کار با کپسولهای تحت فشار و اکسیژن در قسمت های مختلف نصب گردد:

- شیرها را آهسته باز و بسته کنید .
- باز کردن سریع خصوصاً شیر های سیلندر های اکسیژن منجر به خروج سریع اکسیژن در یک لحظه خواهد شد، همچنین آنها را تا حدی باز بسته کنید که جریان گاز قطع شود و فشار بی مورد وارد نکند
- در هنگام باز کردن شیر کپسول اکسیژن دقت شود که فشارسنج (گیج فشار) پشت به فرد باشد تا از خطر احتمالی شکستن مانومتر و پرتاب به داخل چشم فرد یا افراد حاضر در اتاق جلوگیری گردد
- شلنگ، رگاتور و بدنه سیلندر را از هر گونه آسیب دیدگی به طور منظم بازرسی کنید.
- همیشه تمام سیلندرها را پر فرض کنید
- سیلندرها را از نور مستقیم و گرمای بیش از حد آفتاب محافظت کنید.
- سیلندرها را پر و سیلندرها را خالی را از هم جدا کنید



استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت تغذی

استاندارد مدیریت رضایتمندی مشتری

استاندارد مدیریت کیفیت خدمات

نشانی: اصفهان، میدان بزرگمهر، ابتدای خیابان سلمان فارسی، ستاد اداری و فرماندهی عملیات
تلفن: ۳۹-۳۲۶۴۷۶۲۰
نمبر دیرخانه داخلی ۱۸۲
نمبر دفتر مدیر عامل: ۳۲۶۵۴۴۹۷ کد پستی: ۸۱۵۸۸۳۳۱۳۳
www.isfahan.ir/125 Email: info@isfahan.ir



تاریخ:

شماره: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

پیوست: آ/۹۹/۳۷۰۱۵
ندارد



- مواد قابل اشتعال و آتش گیر را از کنار سیلندرهاى تحت فشار دور کنید.
- برای روان شدن شیر و مهره ها (مربوط به اکسیژن) به هیچ عنوان از روغنکاری، چربی و گریس استفاده نشود زیرا تماس روغن و گریس با اکسیژن باعث انفجار می شود.
- هنگام مشاهده هرگونه آلودگی و چربی در اطراف شیرهای کپسول اکسیژن سریعاً آن را برطرف کنید.
- هنگام تخلیه و بارگیری، بالون را پرتاب نکنید و حتی مواظب باشید، بالونی که روی پای خود ایستاده است واژگون نشده و به زمین اصابت نکند و تا زمانی که نمی خواهید از اکسیژن آن استفاده نمایید، بی جهت کلاهک حافظ شیر را از سر بالون جدا نکنید. ضمناً هیچ موقع سیلندر اکسیژن را بوسیله موتور سیکلت و یا وسیله نقلیه مشابه آن حمل ننمایید.
- سیلندر گاز را به طور کامل ایستاده نگهداری کرده و به کمک تسمه یا زنجیر از افتادن آنها جلوگیری کنید.
- از غلتاندن سیلندر روی زمین خودداری کنید.
- برای جابجایی سیلندرها از چرخ دستی مخصوص این کار استفاده کنید.
- سیلندرهاى آسیب دیده، معیوب را از کار خارج کرده و به تعمیرگاه منتقل کنید .
- در محل نگهداری کپسولهای تحت فشار حتماً خاموش کننده آتش نشانی مناسب نصب کنید .
- از تماس دست، لباس یا دستکش آغشته به روغن یا گریس هنگام استفاده خودداری نمایید.
- ممنوع بودن استعمال دخانیات در هنگام کار با سیلندرهاى اکسیژن :محل نگهداری سیلندرهاى اکسیژن درمواقعیکه مورد استفاده قرار نمیگرد بخوبی تهویه گردد و از مواد قابل احتراق دور نگه داشته شود .
- آلودگی تجهیزات با گرد و غبار، ماسه، روغن ها و گریسها باعث ایجاد پتانسیل حریق می گردد.

رعایت نکات ایمنی و ملاحظات ذیل در قسمت رادیولوژی:

- استفاده از کنترل کننده های میزان تشعشع .
- کلیه کارکنان پرتوکار باید مجهز به فیلم بیج گردند و کنترل فیلم بیج ها به صورت مرتب انجام گیرد.
- اخذ مجوز بهداشتی و حفاظتی از واحد بهداشت پرتو مرکز بهداشت استان ، سازمان انرژی اتمی ایران (در خصوص تعیین و رعایت ضوابط و استانداردهای حفاظتی موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه) و سایر مراجع ذیصلاح الزامی است.
- نصب تابلوهای هشدار در رابطه با خطرات اشعه در چندین نقطه .
- اتاق رادیولوژی کاملاً ایزوله اشعه گردد .
- تابلو برق دارای سیم ارت و کاملاً ایزوله در برابر برق گرفتگی گردد .
- استفاده از البسه و تجهیزات انفرادی مقاوم اشعه از جنس فلز سرب
- استفاده از روش های ایمنی خاصی برای جلوگیری از آسیب رسانی اشعه های مضر برای به حداقل رساندن تابش این اشعه ها مانند نصب فیلتر، صفحات تشدید کننده، لباسهای محافظ، صفحات محافظ گنادها و موانع محافظ استفاده شود.



استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی



استاندارد مدیریت رضایتمندی مشتری



استاندارد مدیریت کیفیت خدمات



تاریخ:

شماره: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

پیوست: ۷/۹۹/۳۷۰۱۵

ندارد



- نصب خاموش کننده ۶ کیلوئی CO2 جنب درب ورودی .
- نصب تابلوهای خروج اضطراری.
- آموزش به پرسنل جهت استفاده از تجهیزات آتش نشانی.

رعایت کلیه موارد ایمنی موتورخانه تاسیسات به شرح ذیل الزامی می باشد.

- موتورخانه دارای درب فلزی مناسب بدون شیشه خورومقاوم حریق با آستانه پای در ، باز شو بسمت بیرون و مجهز به جک خودبسته شو باشد و دارای تهویه کافی باشد و کلیه مشعلهای گاز سوز به شیر کنترل دستی و ترموکوپل مناسب مجهز و سیستم برق کشی موتورخانه بصورت استاندارد صورت گیرد.
- دیوارهای جانبی موتورخانه در مجاورت فضای آزاد دارای پنجره بوده و سایر دیوارهای جانبی دیوارهای برشی اجرا گردند (مقاوم در برابر انفجار احتمالی).
- محل تابلوهای برق اصلی از قسمت مونورخانه مجزا گردد بنحویکه هیچگونه ارتباطی با مونورخانه نداشته باشد و تابلوهای برق مجاور دیگهای بخار و رطوبت قرار داده نشود و نسبت به آب محافظت شود.
- مخازن آب گرم به سوپاپ اطمینان و ترموستات مجهز باشند.
- نصب درجه فشار سنج و دما سنج برای دیگهای بخار ضروری است.
- نصب یک دستگاه خاموش کننده ۵۰ کیلوئی پودر و گاز الزامی است.
- برای هر یک از دستگاههای گازسوز یک انشعاب شیردار مستقل در نظر گرفته شود.
- عدم نگهداری سیلندر های گاز در موتورخانه.

شماره: ۸۴۵۰۰۶۴



استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی



استاندارد مدیریت رضایتمندی مشتری



استاندارد مدیریت کیفیت خدمات

نشانی: اصفهان، میدان بزرگمهر، ابتدای خیابان سلمان فارسی، ستاد اداری و فرماندهی عملیات
 تلفن: ۳۹-۳۴۶۴۷۶۲۰-۳۹
 شماره دبیرخانه داخلی: ۱۸۲
 شماره دفتر مدیر عامل: ۳۲۶۵۴۴۹۷ کد پستی: ۸۱۵۸۸۳۳۱۳۳۳
 www.Isfahan.ir/125 Email: info@isfahan.ir